



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031  
Почт. адрес: Газетный пер., д.3-5, стр.1, Москва, 125993  
Телефон: (495) 695-43-89, Факс: (495) 691-43-65  
E-mail: [info@cntr.gosnadzor.ru](mailto:info@cntr.gosnadzor.ru)  
<http://www.cntr.gosnadzor.ru>  
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240  
ИНН/КПП 7702609639/770201001

ООО «НПК Протэкт»

Генеральному директору

**И.М. УСТИНОВУ**

Магистральная ул., д. 28, г. Перославль –  
Залесский, Ярославская обл., 152023

от 08.10.13 № 01-10/14312  
На № 090/1 от 12.09.2013

Об отказе в рассмотрении заявления

Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Управление) рассмотрело Ваше заявление и сообщает, что в нарушение требований п. 28 Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.02.2008 № 112 (далее – Административный регламент) к заявлению не приложена сопроводительная документация, включающая: сведения об изготовителе (поставщике) технического устройства, акт и протокол приемочных испытаний, сведения об устранении недостатков, выявленных в процессе приемочных испытаний, руководство по эксплуатации, паспорт (представленные документы: Протокол испытаний ленты защитно – сигнальной от 27.07.2009 № 2086, Протокол испытаний от 31.07.2009 № 14034, Технологическая карта на укладку ленты защитно – сигнальной серии ЛЗС для защиты силовых подземных кабельных линий ТК-100029434.075-2013 22/6Т-2013ТК не являются таковыми), заверенная копия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности или заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства.

Технические условия ТУ ВУ 101333870.002-2009 не согласованы в соответствии с требованиями п. 5 ГОСТ 2.114-95 «Технические условия».

Государственная пошлина за выдачу разрешения на применение технических устройств на опасных производственных объектах в сумме 2000 рублей, указанная в платежном поручении от 17.09.2013 № 258, уплачена не по платежным реквизитам Управления. Платежные реквизиты Управления указаны на официальном сайте Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

На основании изложенного и руководствуясь п. 41.3 Административного регламента Управлением принято решение об отказе в принятии к рассмотрению Вашего заявления.

Вместе с тем, Управление повторно информирует, что в ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116 – ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» с изм. (далее – № 116-ФЗ) изложено понятие технического устройства, а в ч. 1 ст. 2, Приложении 1 № 116 –ФЗ указаны категории опасных производственных объектов. Лента защитно – сигнальная серии ЛЗС не является техническим устройством. Подземные кабельные линии не обладают признаками опасности, указанными в Приложении 1 к № 116 – ФЗ, и не относятся к опасным производственным объектам. Получать разрешение на применение ленты защитно – сигнальной нет необходимости.

И.о. заместителя руководителя



А.Г. Данилов

